

Avertissement important concernant la sécurité

Rappel de produits par le fournisseur

À l'attention des : utilisateurs finaux et toutes personnes en possession d'un équipement oxyacétylénique Tag-A-Long Hobart contenant une bouteille d'acétylène de 10 pieds cubes (taille MC).

Prend effet le : 31 mai 2023

Hobart Welding Products a été récemment informé par notre fournisseur de bouteilles de gaz Cyl-Tec, Inc. d'un robinet défectueux installé sur certaines bouteilles d'acétylène de 10 pieds cubes (taille MC) fournies avec les équipements oxyacétyléniques Tag-A-Long Hobart (numéro de modèle 770500).

Le robinet à volant Cyl-Tec, Inc. Grand CGA 200 s'ouvre en cas d'application d'un couple plus faible que prévu au volant. Si cela se produit, de l'acétylène peut être diffusé de manière indésirable, ce qui présente un risque d'incendie ou d'explosion.

Cyl-Tec, Inc. a informé Hobart Welding Products de sa volonté de procéder au rappel de tous les robinets concernés. Cela concerne certains robinets dont les codes de lot Cyl-Tec, Inc. suivants sont inscrits sur le corps du robinet :

22-40

22-46

22-50

22-52

Les robinets rappelés par le fournisseur peuvent être identifiés par des encoches visibles sur l'écrou hexagonal, comme le montre l'image ci-dessous. Si l'écrou hexagonal ne présente pas d'encoches visibles ou si le code de lot inscrit sur le corps du robinet ne correspond pas aux codes de lot énumérés ci-dessus, aucune action n'est nécessaire.

encoches
visibles sur
l'écrou
hexagonal



code de lot
inscrit sur le
corps du robinet

Interrompez immédiatement l'utilisation de tous les équipements oxyacétyléniques Tag-A-Long Hobart (numéro de modèle 770500) et procédez comme suit :

1. Informer le personnel concerné.
2. Vérifier tous les équipements oxyacétyléniques Tag-A-Long Hobart (numéro de modèle 770500) que vous possédez et identifier les bouteilles dont les robinets sont concernés par le rappel du fournisseur.
3. Si vous identifiez une bouteille équipée d'un robinet à volant concerné par le rappel du fournisseur, veuillez contacter le groupe de service à la clientèle de Hobart Welding Products au +1 (800) 626 9420 pour de plus amples informations. Veuillez à fournir les informations suivantes afin d'entamer la procédure de remplacement :
 - Nom de l'entreprise
 - Contact
 - Adresse
 - Téléphone
 - Numéro de modèle Hobart et nombre de bouteilles concernées

Hobart Welding Products s'engage à remplacer les bouteilles d'acétylène de 10 pieds cubes (taille MC) concernées. Nous regrettons tout inconvénient que cette situation pourrait entraîner et nous vous remercions de votre patience pendant que nous nous efforçons de remédier au problème. Veuillez contacter le groupe de service à la clientèle de Hobart Welding Products au +1 (800) 626 9420 pour toute autre question.

Sincères salutations,



Jessica Marhefke
Vice-présidente et directrice générale
Département des accessoires de soudage et de coupage